



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
Филиал в городе Минусинске**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальная запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710074
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 02 июля 2015 г.

Юридический адрес:
660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38,
Тел. (391) 202-58-01, факс (391) 243-18-47
E-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru
www.fbuz24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,
ИНН/КПП 2463070760/246301001

Фактический адрес:
662610, Красноярский край, г. Минусинск,
Комарова, ул. д. 1
Тел. (8-391-32) 5-71-98, (8-391-32) 5-71-96
E-mail: minusinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru
www.fbuz24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,
ИНН/КПП 2463070760/246301001



УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель руководителя
Органа инспекции**

Мих Е.Э. Михайлова
08» 12 2021г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности

г. Минусинск

№ 17948

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее – экспертиза) соответствия зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Быстрянкой средней общеобразовательной школой № 15 (ИНН 2455015597, ОГРН 1022401539566, юридический адрес: Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова, 25а, далее – МБОУ Быстрянская СОШ № 15, хозяйствующий субъект), расположенных по адресу: Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова, 14, проведена на основании предписания Управления Роспотребнадзора по

Красноярскому краю № 27723 от 23.09.2021г. и заявления от 11.10.2021г. № 6-6-1-5-1/34399.

Экспертиза проводилась Кузьминым В.Н., заведующим отделом - врачом по общей гигиене, Хертек А.Ш., врачом по общей гигиене, отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске, в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

Экспертиза проводилась на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).

2) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее – СанПиН 2.1.3684-21).

3) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

4) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

5) СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с изменениями (далее – СП 3.1/2.4.3598-20).

6) ГОСТ Р 10576-1-2006 «Руководство по оценке соответствия установленным требованиям» (далее – ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006).

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использовались следующие документы и информационные материалы:

1) Копия свидетельства о государственной регистрации права № 24ЕИ 703156 от 14.07.2010г. на нежилое здание (здание детского сада), расположенное по адресу: Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова, д. 14.

2) Копия свидетельства о государственной регистрации права № 24ЕЗ 990079 от 22.10.2008г. на земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова, 14.

3) Копии протоколов исследований (испытаний), измерений №№ 2707-132, 2708-132 от 16.11.2021г., выполненных ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске (Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1); Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510847, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 20.05.2016г.

4) Протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 589-21Б от 16.11.2021г. выполненных ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске (Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1); Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510847, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016г.

5) Акт № А3774/21 от 15.11.2021г. по результатам санитарно-эпидемиологического обследования.

Экспертиза проведена по следующим направлениям:

- 1) Общие сведения;
- 2) Экспертиза территории организации;
- 3) Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования;
- 4) Экспертиза организации питания;
- 5) Экспертиза бытовых и вспомогательных помещений;
- 6) Экспертиза внутренней отделки помещений;
- 7) Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования.

1. Общие сведения

Экспертиза проведена в соответствии со стандартом Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» СТ ОИ 03-12-03-2021 «Стандарт проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз по оценке соответствия санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности».

Наименование юридического лица: МБОУ Быстрянская СОШ № 15 ИНН 2455015597, ОГРН 1022401539566, юридический адрес: Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова, 25а. Фактический адрес осуществления деятельности: Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова, 14 (филиал МБОУ Быстрянской СОШ № 15 детский сад развивающего вида, далее – дошкольная организация).

В соответствии с приложением к Положению о лицензировании образовательной деятельности Постановления Правительства РФ от 18.09.2020 г. № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности» образовательной организацией планируется осуществлять следующие виды деятельности, подлежащие лицензированию:

1. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

МБОУ Быстрянская СОШ № 15 не имеет санитарно – эпидемиологического заключения о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления заявленных видов деятельности по указанным адресам.

Проектная документация на здание дошкольной организации не представлена.

Дошкольная организация функционирует в режиме полного дня (10,5 часовое пребывание). В дошкольную организацию принимаются дети в возрасте от 3 лет до прекращения образовательных отношений. Мощность дошкольной организации – 35 мест. Фактическая наполняемость – 47 детей. В дошкольной организации эксплуатируется 2 группы: младшая группа (3-54 лет) - 20 детей, старшая группа (5-7 лет) – 27 детей.

В дошкольной организации предусмотрено выполнение требований, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Для проведения влажной уборки и дезинфекции, обработки столовой посуды и приборов в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. При входе в дошкольную организацию, а также в туалетах для детей имеются кожные антисептики и мыло для гигиенической обработки рук. Сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающий персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски), перчатками. Дошкольной организацией используется оборудование, обеспечивающее регулярное обеззараживание воздуха в помещениях с пребыванием детей (передвижные бактерицидные облучатели закрытого типа, стационарные бактерицидные облучатели закрытого типа). Указанное соответствует требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 (п.п. 2.3, 2.5.).

2. Экспертиза территории организации

Через собственную территорию дошкольной организации не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.1.1, 2.1.2. абз. 1., 2.3.1. абз. 5).

Собственная территория дошкольной организации оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями. На территории дошкольной организации отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.2.1. абз. 1, 2, 4.).

На собственной территории дошкольной организации отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с заявленными видами деятельности, что отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.2.5.).

Дошкольная организация имеет собственную территорию для прогулок детей (отдельно для каждой группы). На территории дошкольной организации выделена игровая и хозяйственная зоны, а также место для хранения колясок, велосипедов, санок. Игровая зона включает в себя групповые площадки, индивидуальные для каждой группы (2), и физкультурные площадки. Групповые площадки имеют натуральное покрытие. На территории групповых площадок установлены тентовые навесы площадью 25 м² и 30 м² (нормируется не менее 1 м² на одного ребенка, но не менее 20 м²). Тентовые навесы оборудованы полами из дерева и имеют ограждение. Так же на территории групповых площадок установлены песочницы (по 1 на каждой), которые во избежание загрязнения песка закрываются полимерной пленкой. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.2.2. абз. 1., 2.11.1. абз. 6., 3.1.2. абз. 1, 2, 3.).

На территории хозяйственной зоны дошкольной организации имеется специально отведенная площадка для сушки постельных принадлежностей, белья, ковровых изделий. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.11.5. абз. 2.).

На территории хозяйственной зоны дошкольной организации размещена площадка для сбора мусора, расположенная на расстоянии 20 м от здания хозяйствующего субъекта, в том числе помещений дошкольной организации, игровых и спортивных площадок (нормируется не менее 20 м, но не более 100 м) и имеющая подъездной путь. Площадка оборудована водонепроницаемым твердым покрытием. На площадке установлены мусоросборники (2) с закрывающимися крышками. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.2.3. абз. 2.), СанПиН 2.1.3684-21 (р. II, п. 4.).

Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории дошкольной организации не имеют дефектов. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.2.4.).

3. Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования

Дошкольная организация размещена в одноэтажном отдельно стоящем здании, расположенном на территории жилой застройки д. Быстрая. В подвальных и цокольных этажах помещения для детей не размещены. Помещения для детей дошкольного возраста выше третьего этажа не размещены. В дошкольную организацию оборудованы самостоятельные входы и выходы для каждой групповой ячейки. Входы в здание дошкольной организации оборудованы тамбурами. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.3.1. абз. 5, 6, 7., 2.4.1, 3.1.3. абз. 2.).

Для обеспечения передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по собственной территории, а также в здании дошкольной организации мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов не проведены. Указанное не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.3.1. абз. 1., 2.3.2.).

В набор помещений дошкольной организации входят: помещения, обеспечивающие основной вид деятельности (групповые ячейки), иные помещения (помещения для организации питания, помещение для стирки белья) и помещения служебно-бытового назначения.

Состав и площади групповых ячеек:

- групповая ячейка для младшей группы включает: раздевальную для приема детей и хранения верхней одежды площадью $13,6 \text{ м}^2$ (норматив не менее 18 м^2 при наполняемости группы более 10 детей), групповую комнату для проведения игр, занятий и приема пищи площадью $53,61 \text{ м}^2$ из расчета $2,6 \text{ м}^2$ на 1 ребенка (для детей 3-7 лет нормируется не менее $2,0 \text{ м}^2$ на 1 ребенка), спальную для организации сна площадью $28,7 \text{ м}^2$ из расчета $1,4 \text{ м}^2$ на 1 ребенка (для детей от 3 лет нормируется не менее $2,0 \text{ м}^2$ на 1 ребенка), туалетную, совмещенную с умывальной, площадью $5,7 \text{ м}^2$ (для детей от 3 лет нормируется не менее 16 м^2). В групповой комнате выделена зона буфетной для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды;

- групповая ячейка для старшей группы включает: раздевальную для приема детей и хранения верхней одежды площадью $7,4 \text{ м}^2$ (норматив не менее 18 м^2 при наполняемости группы более 10 детей), групповую комнату для проведения игр, занятий и приема пищи площадью $53,2 \text{ м}^2$ из расчета $1,9 \text{ м}^2$ на 1 ребенка (для детей 3-7 лет нормируется не менее $2,0 \text{ м}^2$ на 1 ребенка), спальную для организации сна площадью $37,1 \text{ м}^2$ из расчета $1,4 \text{ м}^2$ на 1 ребенка (для детей от 3 лет нормируется не менее $2,0 \text{ м}^2$ на 1 ребенка), туалетную, совмещенную с умывальной, площадью $5,7 \text{ м}^2$ (для детей от 3 лет нормируется не менее 16 м^2). В групповой комнате выделена зона буфетной для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды.

Площади помещений групповых ячеек (раздевальные, спальные, туалетные) не отвечают гигиеническим нормативам. Планировка помещений дошкольной организации не обеспечивает возможность формирования изолированных помещений для групповой ячейки старшей группы (раздевальная старшей группы размещена вне блока помещений групповой ячейки старшей группы – вход в раздевальную осуществляется через общий коридор дошкольной организации, через который осуществляется вход в кладовую для хранения продуктов, кабинет заведующей, также из-за недостаточной площади раздевальной старшей группы в общем коридоре дошкольной организации выделена зона гардеробной, через групповую комнату старшей группы осуществляется вход в прачечную и туалет для персонала дошкольной организации). Указанное не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 3.1.3. абз. 1.), СанПиН 1.2.3648-21 (гл. VI п. 172. табл. 6.1.).

В дошкольной организации отсутствует зал для занятий музыкой и физкультурой (занятия проводятся непосредственно в детских группах и на физкультурно-спортивной площадке на территории дошкольной организации), что противоречит требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 3.1.1. абз. 2.), СанПиН 1.2.3685-21 (р. VI п. 172 таб. 6.1.).

Для хранения верхней одежды раздевальные групповых ячеек оборудованы шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными

ячейками, полками для головных уборов, крючками. Каждая индивидуальная ячейка маркирована. Количество индивидуальных ячеек соответствует общему количеству детей в группах. В раздевальных предусмотрены условия для сушки обуви (у отопительных приборов установлены многоярусные стеллажи). Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 3.1.3. абз. 10.).

В раздевальных условия для сушки верхней одежды не созданы, что не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 3.1.3. абз. 11.).

Столы и стулья установлены согласно списочному составу детей в группах. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов, повреждений и устойчиво к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.4.3. абз. 9., 2.4.9, 3.1.5.).

Воспитанники дошкольной организации не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Указанное не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.4.3. абз. 1, 2.).

Для организации дневного сна детей спальни групповых ячеек оборудованы трансформируемыми (выкатные) трехуровневыми кроватями. Кровати установлены согласно списочному составу детей. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход между ними. Диваны и кресла для сна не используются. Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрацем с наматрасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (отдельные для лица, для ног). Количество комплектов постельного белья из расчета 3 комплекта на одного ребенка, наматрасников и полотенца (для лица, для ног) определено из расчета 2 комплекта на одного ребенка (нормируется не менее 2 комплектов на одного ребенка). Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.4.8. абз. 2, 3, 4., 3.1.6. абз. 1, 3.).

Трансформируемые кровати, состоящие из трех уровней, не имеют самостоятельный заход на второй и третий уровень, что не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.4.8. абз. 1.).

Игрушки, используемые на прогулке, хранятся отдельно от игрушек, используемых в групповых ячейках, в специально отведенных местах (теневые навесы), что отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 3.1.3. абз. 9.).

Для дезинфекции воздушной среды помещения постоянного пребывания детей (групповые комнаты) оборудованы приборами для обеззараживания воздуха. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 3.1.3. абз. 3.).

В наборе помещений дошкольной организации предусмотрено помещение для стирки белья (далее – постирочная) площадью 4,3 м² (норматив не менее 14,0 м²). Площадь постирочной ниже нормируемого значения, в наборе помещений для стирки белья отсутствуют гладильная площадью 10,0 м², кладовая чистого белья площадью 6,0 м², что не отвечает

требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.11.5. абз. 1.), СанПиН 1.2.3685-21 (р. VI п.172 таб. 6.1.).

Медицинское обслуживание воспитанников дошкольной организации организовано на базе Быстрянской врачебной амбулатории. Указанное не противоречит требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.9.2.).

Воспитатели и помощники воспитателей обеспечены санитарной одеждой из расчета 2 комплекта на 1 человека (нормируется не менее 2 комплектов на 1 человека). Помощник воспитателя дополнительно обеспечен фартуком, косынкой для раздачи пищи, фартуком для мытья посуды и отдельным халатом для уборки помещений. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 3.1.9.).

4. Экспертиза организации питания

Для организации питания детей дошкольной организации, используются помещения для организации питания (далее – пищеблок). Питание детей организовано в групповых ячейках (в групповых комнатах). Доставка пищи от пищеблока до групповых комнат осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Маркировка предусматривает групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье). Для мытья столовой посуды зоны буфетных в групповых комнатах оборудованы моечными ваннами (по 2 в каждой). Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы из расчета один комплект на одного ребенка согласно списочному составу детей.

Состав и площади помещений пищеблока: - кладовая для хранения продуктов – 7,4 м², моечная кухонной посуды – 12,0 м², производственный цех – 22,1 м², туалет для персонала пищеблока – 6,0 м². В производственном цехе выделены зоны: нарезки хлеба, приготовления горячих изделий, мясорыбная.

В наборе помещений пищеблока отсутствует загрузочная. Кладовая для хранения продуктов размещена вне набора помещений пищеблока (загрузка в кладовую продовольственного сырья и полуфабрикатов, а также его доставка в производственный цех осуществляется через общий коридор дошкольной организации с использованием входа групповой ячейки старшей группы). В производственный цех пищеблока предусмотрен единый вход, предназначенный для входа персонала, доставки продуктов в производственный цех, а также выдачи готовой продукции для обучающихся. Вход в туалет для персонала пищеблока не изолирован от производственных помещений пищеблока (осуществляется через моечную кухонной посуды). В наборе помещений пищеблока отсутствуют цеха или производственные зоны: приготовления холодных блюд, первичной обработки овощей, вторичной обработки овощей.

Таким образом, набор помещений пищеблока, их размещение, а также отсутствие производственных зон не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения персонала. Указанное не отвечает

термической обработке, зелени и фруктов, для обработки мясо-рыбной продукции, яиц. Имеющийся разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции не закреплен за производственными зонами. Таким образом, количество имеющегося технологического и моечного оборудования не обеспечивает поточность технологического процесса. Указанное не отвечает требованием СП 2.4.3648-20 (п. 2.4.6.2. абз. 1, 13.), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п.п. 2.9, 3.2, 3.3.), СанПиН 1.2.3685-21 р. VI табл. 6.18.).

Туалет для персонала пищеблока оборудован умывальной раковиной, унитазом, душевым поддоном, что отвечает требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п. 3.7.).

Отсутствуют условия для хранения одежды второго и третьего слоя, обуви, головных уборов, а также личных вещей и рабочей одежды вне производственных помещений (хранения осуществляется в шкафах, установленных в производственном цехе пищеблока). Указанное не отвечает требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п. 3.4.).

5. Экспертиза бытовых и вспомогательных помещений

Туалетные групповых ячеек дошкольной организации делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены умывальники, душевой поддон и вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и ног), количество которых соответствует количеству детей. В умывальники для мытья рук вода подается через смеситель. Умывальники обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. В зоне санитарных узлов размещены унитазы. Туалетные групповых ячеек оборудованы отдельными кабинками с дверьми. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Унитазы в туалетных обеспечены индивидуальными сиденьями для каждого ребенка (используются одноразовые сиденья). Санитарно-техническое оборудование исправное и без дефектов. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.4.11. абз. 3., 3.1.7. абз. 1, 4, 6.).

В туалетной групповой ячейки для младшей группы установлены: умывальные раковины для детей из расчета 1 умывальная раковина на 5 детей (нормируется не менее 1 умывальной раковины на 5 детей), умывальная раковина для взрослых, детские унитазы из расчета 1 унитаз на 5 детей (нормируется не менее 1 унитаза на 5 детей).

В туалетной групповой ячейки для старшей группы установлены: умывальные раковины для детей из расчета 1 умывальная раковина на 6 детей (нормируется не менее 1 умывальной раковины на 5 детей), умывальная раковина для взрослых, детские унитазы из расчета 1 унитаз на 6 детей (нормируется не менее 1 унитаза на 5 детей). Указанное не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (р. VI, таб. 6.4.).

В туалетных групповых ячеек для персонала отсутствуют отдельные кабины, оборудованные раковинами и унитазами. Но так как в дошкольной организации организованы 2 групповые ячейки, размещенные в непосредственной близости друг от друга, считаю общий туалет для персонала, расположенный в отдельном помещении первого этажа

достаточным. Указанное не противоречит требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 3.1.7. абз. 4.).

Для хранения уборочного инвентаря помещений дошкольной организации, в том числе помещений групповых ячеек, выделено место в туалете для персонала, вход в который осуществляется через групповую комнату старшей группы, оборудованное шкафом, указанное не обеспечивает соблюдение принципа групповой изоляции и не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 3.1.3.).

Для хранения уборочного инвентаря помещений пищеблока вне производственных помещений место не оборудовано (хранение осуществляется в шкафу, размещенном в производственном цехе, совместно с верхней одеждой персонала пищеблока). Указанное не отвечает требованиям СП 2.4.3648-21 (п. 2.4.12.), СанПиН 2.3/2.4.3590-21 (п. 2.19.).

6. Экспертиза внутренней отделки помещений

Для внутренней отделки потолков дошкольной организации применен влагостойкий материал (подвесные потолочные плитки, водостойкая водоземлюльсионная краска). Внутренняя отделка стен помещений дошкольной организации выполнена из следующих материалов: водостойкая водоземлюльсионная краска, керамическая плитка. Полы помещений дошкольной организации выстланы линолеумом, керамической плиткой.

Потолки, стены и полы помещений дошкольной организации не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, и имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.5.2, 2.5.3.), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п. 2.16.).

7. Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования

Здание дошкольной организации оборудовано централизованной системой холодного водоснабжения за счет подключения внутренних систем здания к наружным централизованным сетям холодного водоснабжения д. Быстрая. Горячее водоснабжения в помещениях дошкольной организации предусмотрено от установленных водонагревающих устройств накопительного типа. В дошкольной организации горячая и холодная вода подается через смесители. Горячая вода из системы отопления для технологических и хозяйственно-бытовых целей не используется. Для сброса сточных вод имеется водонепроницаемый канализационный выгреб. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.6.1. абз. 2, 3., 2.6.3, 2.6.4.), СанПиН 2.3./2.4.3590-20 (п. 2.15.).

Холодной и горячей водой обеспечены групповые, помещение пищеблока (моечная кухонной посуды), туалеты для детей и персонала, постирочная. Санитарно-техническое оборудование исправно без дефектов. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.4.11. абз. 4., 2.6.3.).

Отсутствует подводка холодной и горячей воды, а также водоотведение к моечным ваннам и умывальной раковине в производственном цехе пищеблока. Указанное не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.6.5.).

Питьевая вода из системы внутреннего водоснабжения, отобранная в дошкольной организации (кран холодной воды раковины для мытья кухонной посуды на пищеблоке, кран холодной воды раковины для мытья столовой посуды в зоне буфетной групповой старшей группы), по исследуемым показателям: микробиологическим (ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), ОКБ (общие колиформные бактерии), ОМЧ (общее микробное число)), органолептическим (запах, привкус, цветность, мутность), неорганическим (железо, цинк, марганец) соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.6.2.), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п. 2.10.), СанПиН 1.2.3685-21 (р. III, таб. 3.1, 3.3, 3.5, 3.13.) и подтверждается протоколами исследований (испытаний), измерений №№ 2707-132, 2708-132 от 16.11.2021 г.

Для организации питьевого режима детей используется кипяченая вода, что не противоречит требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.6.6. абз. 1.), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п. 8.4.2.).

Здание дошкольной организации оборудовано централизованной системой отопления. Источник теплоснабжения – собственная котельная, эксплуатируемая на твердом топливе. В системе теплоснабжения используется вода. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит не используются. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. Для контроля температуры воздуха в основных помещениях, предназначенных для пребывания детей, имеются бытовые термометры. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.7.1. абз. 1., 2.7.3, 2.7.5. абз. 1, 2., 2.11.8.).

Измеренные параметры микроклимата:

- в групповых комнатах младшей и старшей групп температура воздуха составила 22,41 – 22,56 °С (нормируемое значение 21-24 °С); относительная влажность воздуха 46 % (нормируемое значение 40-60 %), что отвечает требованиям п. 2.7.1.(абз. 2.) СП 2.4.3648-20, р. V, п. 98, таб. 5.34. СанПиН 2.1.3685-21 и подтверждается протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы № 589-21Б от 16.11.2021г.

Конструкция окон помещений предназначенных для пребывания детей дошкольной организации предусматривает возможность организации проветривания данных помещений. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.7.2. абз. 1.).

Основные помещения дошкольной организации и пищеблока с постоянными рабочими местами обеспечены естественным освещением. В игровых, спальнях групповых ячеек обеспечено наличие естественного бокового и двухстороннего освещения. Окна помещений оборудованы солнцезащитными устройствами (тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. Без естественного освещения эксплуатируется туалет для

персонала. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.8.2. абз. 1, 2., 2.8.4. абз. 1., 2.4.13.).

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с светодиодными лампами. Для искусственного освещения в одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию в помещениях пищеблока, в прачечной - пылевлагонепроницаемую. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнений. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.8.5. абз. 1, 2., 2.8.6, 2.8.9.).

Измеренные уровни освещенности в групповых комнатах младшей и старшей групп составили от 377 ± 36 лк до 411 ± 39 лк (нормируемый показатель 400 лк). В соответствии с п. 7.4. ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006, оценка соответствия измеренного уровня освещенности не способна продемонстрировать, что значение контролируемого уровня соответствует или не соответствует требованиям р. V, п. 144, таб. 5.54. СанПиН 2.1.3685-21. В соответствии с п. 6.2.2. ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006, чтобы определить окончательный результат измерений, необходимо проведение повторных измерений.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря (отдельная секция в шкафу). Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Для уборки производственного и санитарно-бытовых помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь. Условия для просушивания уборочного инвентаря имеются. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.11.3. абз. 1.).

Отсутствуют условия для обработки, ополаскивания под проточной водой уборочного инвентаря помещений дошкольной организации, в том числе помещений пищеблока. Для технических целей в туалетных помещениях отдельные водопроводные краны не установлены. Указанное не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.11.3. абз. 2., 2.11.4. абз. 2.).

Выводы:

1. Размещение и территория дошкольной организации соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.1.3684-21.

2. Архитектурно-планировочные решения дошкольной организации не соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3./2.4.3590-20:

- для обеспечения передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по собственной территории, а также в здании дошкольной организации мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов не проведены. Указанное не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.3.1. абз. 1., 2.3.2.);

- площади помещений групповых ячеек не отвечает гигиеническим нормативам, что не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3648-21 (гл. VI п. 172. табл. 6.1.);

- планировка помещений дошкольной организации не обеспечивает возможность формирования изолированных помещений для групповой ячейки старшей группы, что не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 3.1.3. абз. 1.);

- в дошкольной организации отсутствует зал для занятий музыкой и физкультурой, что противоречит требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 3.1.1. абз. 2.), СанПиН 1.2.3685-21 (р. VI п. 172 таб. 6.1.);

- в раздевальных условия для сушки верхней одежды не созданы, что не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 3.1.3. абз. 11.);

- воспитанники дошкольной организации не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Указанное не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.4.3. абз. 1, 2.);

- трансформируемые кровати, состоящие из трех уровней, не имеют самостоятельный заход на второй и третий уровень, что не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.4.8. абз. 1.);

- площадь постирочной ниже нормируемого значения, в наборе помещений для стирки белья отсутствуют гладильная площадью 10,0 м², кладовая чистого белья площадью 6,0 м², что не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.11.5. абз. 1.), СанПиН 1.2.3685-21 (р. VI п.172 таб. 6.1.).

3. Организации питания в дошкольной организации отвечает требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21:

- набор помещений пищеблока, их размещение, а также отсутствие производственных зон не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения персонала. Указанное не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.3.3. абз. 1., 2.4.6.1. абз. 1.), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п.п. 2.7, 3.3.);

- помещения пищеблока не оборудованы технологическим, моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами. Отсутствуют: раздельное моечное и технологическое оборудование для первичной и вторичной обработки овощей, а также для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов, для обработки мясо-рыбной продукции. Имеющийся разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции не закреплен за производственными зонами. Таким образом, количество имеющегося технологического и моечного оборудования не обеспечивает поточность технологического процесса. Указанное не отвечает требованием СП 2.4.3648-20 (п. 2.4.6.2. абз. 1, 13.), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п.п. 2.9, 3.2, 3.3.), СанПиН 1.2.3685-21 р. VI табл. 6.18.);

- отсутствуют условия для хранения одежды второго и третьего слоя, обуви, головных уборов, а также личных вещей и рабочей одежды вне

производственных помещений. Указанное не отвечает требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п. 3.4.).

4. Бытовые и вспомогательные помещения дошкольной организации не соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20:

- в туалетной групповой ячейки для старшей группы количество санитарно-технического оборудования не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (р. VI, таб. 6.4.);

- для хранения уборочного инвентаря помещений дошкольной организации, в том числе помещений групповых ячеек, выделено место в туалете для персонала, вход в который осуществляется через групповую комнату старшей группы, оборудованное шкафом, указанное не обеспечивает соблюдение принципа групповой изоляции и не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 3.1.3.);

- для хранения уборочного инвентаря помещений пищеблока вне производственных помещений место не оборудовано, что не отвечает требованиям СП 2.4.3648-21 (п. 2.4.12.), СанПиН 2.3/2.4.3590-21 (п. 2.19.).

5. Внутренняя отделка помещений дошкольной организации соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

6. Инженерное и санитарно-техническое оборудование дошкольной организации не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20:

- отсутствует подводка холодной и горячей воды, а также водоотведение к мочным ваннам и умывальной раковине в производственном цехе пищеблока. Указанное не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.6.5.);

- отсутствуют условия для обработки, ополаскивания под проточной водой уборочного инвентаря помещений дошкольной организации, в том числе помещений пищеблока. Для технических целей в туалетных помещениях отдельные водопроводные краны не установлены. Указанное не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.11.3. абз. 2., 2.11.4. абз. 2.).


7. В соответствии с п. 7.4. ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006, оценка соответствия измеренного уровня освещенности в групповых комнатах младшей и старшей групп не способна продемонстрировать, что значение контролируемого уровня соответствует или не соответствует требованиям р. V, п. 144, таб. 5.54. СанПиН 2.1.3685-21. В соответствии с п. 6.2.2. ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006, чтобы определить окончательный результат измерений, необходимо проведение повторных измерений.

Заключение


На основании проведенной экспертизы установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Быстрянской средней общеобразовательной школой № 15 (ОГРН 1022401539566, ИНН 2455015597, юридический адрес: Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова, 25а), при максимальной

вместимости до 47 детей, расположенные по адресу: Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова, д. 14, при оказании заявленных видов образовательной деятельности: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования не соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Исполнитель:
Заведующий отделом -
врач по общей гигиене

 В.Н. Кузьмин

Соисполнитель:
Врач по общей гигиене

 А.Ш. Хертек

Согласовано:
Технический директор

 А.А. Лукашеева