



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
Филиал в городе Минусинске**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Уникальная запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710074  
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 02 июля 2015 г.

Юридический адрес:  
660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38,  
Тел. (391) 202-58-01, факс (391) 243-18-47  
E-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru  
www.fguz24.ru  
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,  
ИНН/КПП 2463070760/246301001

Фактический адрес:  
662610, Красноярский край, г. Минусинск, Комарова,  
ул. д. 1  
Тел. (8-391-32) 5-71-98, (8-391-32) 5-71-96  
E-mail: minusinsk\_fguz@24.rospotrebnadzor.ru  
www.fguz24.ru  
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,  
ИНН/КПП 2463070760/246301001



**УТВЕРЖДАЮ**

**Заместитель руководителя  
Органа инспекции**

*Мих*  
«07» 12 Е.Э. Михайлова  
2021г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности

г. Минусинск

№ 17864

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее - экспертиза) соответствия зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Быстрянкой средней общеобразовательной школой № 15 (ИНН 2455015597, ОГРН 1022401539566, юридический адрес: Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова, 25а, далее - МБОУ

Быстрианская СОШ № 15, хозяйствующий субъект), расположенных по адресам: Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова, 9, Кирова 25а, проведена на основании предписания Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю № 27723 от 23.09.2021г. и заявления от 11.10.2021г. № 6-6-1-5-1/34411.

Экспертиза проводилась Кузьминым В.Н., заведующим отделом - врачом по общей гигиене, Хертек А.Ш., врачом по общей гигиене, отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

Экспертиза проводилась на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).

2) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21).

3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

4) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее – СанПиН 2.1.3684-21).

5) СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с изменениями (далее – СП 3.1/2.4.3598-20).

6) ГОСТ Р 10576-1-2006 «Руководство по оценке соответствия установленным требованиям» (далее – ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006).

При проведении экспертизы использовались следующие документы и информационные материалы:

1) Копия свидетельства о государственной регистрации права № 24ЕИ 703157 от 14.07.2010г. на нежилое здание (школа), расположенное по адресу: Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова, 25а.

2) Копия свидетельства о государственной регистрации права № 24ЕЗ 990077 от 22.10.2008г. на земельный участок, расположенный по адресу:

Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова, 25а.

3) Акт по результатам санитарно-эпидемиологического обследования № АЗ773/21 от 15.11.2021г.

4) Копии протоколов исследований (испытаний), измерений №№ 2709-132 от 16.11.2021г., 2710-132 от 16.11.2021г. выполненных ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске (Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1); Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510847, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 20.05.2016г.

5) Протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 590-21Б от 16.11.2021г. выполненных ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске (Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1); Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510847, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016г.

6) Копия безвозмездного пользования нежилым помещением от 18.10.2021г.

Экспертиза проведена по следующим направлениям:

1) Общие сведения;

2) Экспертиза территории организации;

3) Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также для осуществления образовательной деятельности в организациях дополнительного образования детей;

4) Экспертиза организации питания;

5) Экспертиза бытовых и вспомогательных помещений;

6) Экспертиза внутренней отделки помещений;

7) Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования.

1. Общие сведения

Экспертиза проведена в соответствии со стандартом Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» СТ ОИ 03-12-03-2021 «Стандарт проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз по оценке соответствия санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности».

Наименование юридического лица: МБОУ Быстрянская СОШ № 15  
ИНН 2455015597, ОГРН 1022401539566, юридический адрес: Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова, 25а. Фактический адрес

осуществления деятельности: Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова, 9, Кирова 25а.

В соответствии с приложением к Положению о лицензировании образовательной деятельности Постановления Правительства РФ от 18.09.2020 г. № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности» хозяйствующим субъектом планируется осуществлять следующие виды деятельности, подлежащие лицензированию:

2. Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования;

3. Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования;

4. Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования;

16. Реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ.

МБОУ Быстрянская СОШ № 15 не имеет санитарно – эпидемиологического заключения о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления заявленных видов деятельности по указанным адресам.

Проектная документация на здание хозяйствующего субъекта не представлена.

Максимальная вместимость хозяйствующего субъекта – 130 мест. Количество учебных смен 1. Максимальная наполняемость класса при заявленных видах деятельности до 25 обучающихся. Транспортное обслуживание обучающихся не осуществляется.

В хозяйствующем субъекте планируется реализация дополнительных общеобразовательных программ по следующим направлениям: физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, техническое.

Для реализации дополнительных общеобразовательных программ планируется использовать помещения спортивного назначения, расположенных в административном здании муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная клубная система «Факел» Минусинского района (далее – МБУК «МЦКС «Факел», помещения спортивного назначения), а также учебные кабинеты и помещения актового зала хозяйствующего субъекта (далее – помещения для занятий по дополнительному образованию). Реализацию дополнительных общеобразовательных программ планируется осуществлять после окончания занятий по основным общеобразовательным программам. Максимальная наполняемость 1 группы от 10 до 32 обучающихся, максимальная одномоментная наполняемость в здании хозяйствующего субъекта – 61 обучающихся, в административном здании МБУК «МЦКС «Факел» – 32 обучающихся.

В хозяйствующем субъекте, в том числе помещениях для занятий по дополнительному образованию, предусмотрено выполнение требований, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Для проведения влажной уборки и дезинфекции, обработки столовой посуды и приборов в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. При входе в хозяйствующий субъект, в обеденный зал, помещения спортивного назначения, а также в туалетах для обучающихся и сотрудников имеются кожные антисептики и мыло для гигиенической обработки рук. Сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающий персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски), перчатками. Хозяйствующим субъектом используется оборудование, обеспечивающее регулярное обеззараживание воздуха в помещениях с пребыванием детей (передвижные бактерицидные рециркуляторы закрытого типа). Указанное соответствует требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 (п.п. 2.3, 2.5, 3.2.).

## 2. Экспертиза территории организации

Через территорию хозяйствующего субъекта, в том числе помещения спортивного назначения, не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.1.1.).

Территория хозяйствующего субъекта, в том числе помещений спортивного назначения, оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями. На территории плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники отсутствуют; постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта, а также базовые станции подвижной сотовой связи не размещены. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.2.1. абз. 1, 4., 2.2.5, 3.5.3. абз. 2.).

На территории хозяйствующего субъекта выделены зоны: хозяйственная, отдыха, физкультурно-спортивная. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 3.4.1. абз. 1.).

Спортивные площадки, размещенные на территории физкультурно-спортивной зоны, имеют натуральное покрытие. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.2.2. абз. 1.).

На территории хозяйственной зоны оборудована площадка с твердым покрытием для сбора отходов, огражденная с трех сторон, имеющая подъездной путь и расположенная на расстоянии 25 м от здания хозяйствующего субъекта (нормируется не менее 20 м, но не более 100 м). Размеры площадки превышают основания контейнеров на 1 м во все стороны (нормируется не менее 1 м во все стороны). На площадке установлен

контейнер закрывающийся крышкой. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.2.3. абз. 1, 2.), СанПиН 2.1.3684-21 (п.п. 3, 4.).

Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории хозяйствующего субъекта не имеет дефектов. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.2.4.).

3. Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также для осуществления образовательной деятельности в организациях дополнительного образования детей

Здание хозяйствующего субъекта, в том числе помещения для занятий по дополнительному образованию, размещено на собственной территории в отдельно стоящем двухэтажном здании. Входы в здание хозяйствующего субъекта оборудованы тамбурами. В подвальном и цокольном этажах помещения для пребывания обучающихся, помещения медицинского назначения не размещены. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.3.1. абз. 3, 6, 7., 2.3.2, 2.4.1.).

В наборе помещений хозяйствующего субъекта помещения спортивного назначения отсутствуют. Для выполнения программ учебного предмета «Физическая культура» согласно договора безвозмездного пользования нежилым помещением используется спортивный зал одноэтажного административного здания МБУК «МЦКС «Факел», расположенного по адресу: Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова, 9, что допускается требованиями СП 2.4.3648-20 (п. 2.2.2. абз. 4.).

Для обеспечения передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по территории и зданию МБУК «МЦКС «Факел» мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов не проведены, что не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.3.1. абз. 1., 2.3.2.).

Площади и размещение учебных кабинетов, используемых для оказания заявленных видов деятельности:

- 1 этаж: кабинеты начальных классов (3, 4 классы) – 55,3 м<sup>2</sup> и 54,1 м<sup>2</sup> соответственно, кабинет технологии – 49,9 м<sup>2</sup>, кабинет информатики и физики – 50,9 м<sup>2</sup>, учебный кабинет (10 класс) – 17,7 м<sup>2</sup>;

- 2 этаж: кабинет начальных классов (1, 2 классы) – 53,9 м<sup>2</sup> и 22,1 м<sup>2</sup> соответственно, кабинет биологии и химии – 49,2 м<sup>2</sup>, кабинет русского языка и литературы – 48,5 м<sup>2</sup>, кабинет математики – 54,4 м<sup>2</sup>, учебный кабинет (8 класс) – 18,2 м<sup>2</sup>.

На первом этаже хозяйствующего субъекта размещены: библиотека площадью 17,4 м<sup>2</sup>, помещения медицинского назначения, помещения пищеблока; на втором этаже: кабинет директора площадью 17,8 м<sup>2</sup>, кабинет секретаря площадью 7,4 м<sup>2</sup>, кабинет заместителя по учебной части площадью 7,3 м<sup>2</sup>, помещения актового зала.

Площадь учебных кабинетов (начальные классы (1, 3, 4 классы), технологии, информатики и физики, математики, русского языка и литературы, биологии и химии) определена из расчета 2,5-2,7 м<sup>2</sup> на одного обучающегося (нормируется не менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося).

Площадь учебных кабинетов (начальные классы (2 класс), кабинеты для 8 и 10 классов) определена из расчета 0,8-1,1 м<sup>2</sup> на одного обучающегося (нормируется не менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося). Указанное не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.4.2, 3.4.14. абз. 3.), СанПиН 1.2.3685-21 (р. V. п. 172. табл. 6.1.).

Набор и площади помещений для реализации дополнительных общеобразовательных программ, определенный направленностью реализуемых дополнительных общеобразовательных программ:

- кабинет № 9 площадью 48,5 м<sup>2</sup> – социально-педагогическое направление («Журналист» - теоритические занятие в игровой форме 1 группа с наполняемостью до 15 обучающихся). Площадь кабинета определена из расчета 3,2 м<sup>2</sup> на обучающегося (нормируется не менее 2,5 м<sup>2</sup>);

- кабинет № 13 площадью 50,9 м<sup>2</sup> – техническое направление («Компьютерное моделирование» занятия с использованием компьютерной техники 1 группа с наполняемостью до 10 обучающихся). Площадь кабинета определена из расчета 5,1 м<sup>2</sup> (нормируется не менее 4,5 м<sup>2</sup>);

- кабинет № 8 площадью 49,9 м<sup>2</sup> – художественное направление («Фантазия» создание поделок 1 группа с наполняемостью до 16 человек). Площадь кабинета определена из расчета 3,1 м<sup>2</sup> (нормируется не менее 2,5 м<sup>2</sup>);

- кабинет № 51 (актовый зал) площадью 75,8 м<sup>2</sup> – художественное направление («Родничок» хоровая студия 1 группа с наполняемостью до 20 обучающихся; «Мир танца» хореографические занятия 1 группа с наполняемостью до 15 человек). Площадь кабинета для занятий группы «Родничок» определена из расчета 3,7 м<sup>2</sup> на обучающегося (нормируется не менее 2,0 м<sup>2</sup> на человека), площадь кабинета для занятий группы «Мир танца» определена из расчета 5,0 м<sup>2</sup> на обучающегося (нормируется не менее 3,0 м<sup>2</sup> на обучающегося).

Указанное отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (р. V. п. 172. табл. 6.1.).

Для реализации дополнительной общеобразовательной программы «Мир танца» при кабинете № 51 отсутствуют туалеты, душевые, помещения для переодевания отдельные для мальчиков и девочек. Указанное не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 3.6.3 абз. 2.).

Для реализации дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности используются помещения спортивного назначения административного здания МБУК «МЦКС «Факел»:

- кабинет № 6 (спортивный зал) площадью 103,3 м<sup>2</sup> – «Здоровый образ

жизни» 2 группы с наполняемостью от 31 до 32 обучающихся. Площадь кабинета определена из расчета 3,2 – 3,3 м<sup>2</sup> на обучающегося (нормируется не менее 10 м<sup>2</sup> на обучающегося). Указанное не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (р. V. п. 172. табл. 6.1.).

В здании хозяйствующего субъекта гардероб для обучающихся отсутствует. В качестве гардеробов для обучающихся 1-11 классов используются либо дополнительные площади, размещенные перед учебными кабинетами, либо выделенные места в учебных кабинетах (кабинеты для 8 и 10 классов, кабинет начальных классов (2 класс). Указанное, с учетом того, что размещение гардеробов при учебных кабинетах допускается для начальных классов при условии соблюдения нормы площади учебного кабинета на 1 обучающегося, не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 3.4.5. абз. 3.).

Учебные кабинеты и рекреационные помещения для обучающихся 1-4 классов в отдельный блок не выделены, что не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 3.4.4.).

Площадь кабинета технологии определена из расчета 2,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося (нормируется не менее 6,0 м<sup>2</sup> на одного обучающегося). Указанное не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.4.2, 3.4.14. абз. 3.), СанПиН 1.2.3685-21 (р. V. п.п. 172. табл. 6.1., 176.).

Кабинет технологии оборудован моечными раковинами (2) с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, кухонным гарнитуром, состоящим из 3 столов-тумб, столами (2), имеющими гигиеническое покрытие, электрической плитой с духовым шкафом, холодильником, умывальной раковиной для мытья рук.

В наборе помещений хозяйствующего субъекта мастерская для трудового обучения мальчиков отсутствует.

Помещения спортивного назначения, используемые для заявленных видов деятельности, размещены на 1 этаже административного здания. Набор и площади помещений спортивного назначения: спортивный зал площадью 103,3 м<sup>2</sup> из расчета 3,2-4,1 м<sup>2</sup> на одного обучающегося (нормируется не менее 10 м<sup>2</sup> на одного обучающегося), общая раздевальная (для разграничения используются ширма) площадью 57,4 м<sup>2</sup> (нормируется не менее 14,0 м<sup>2</sup>), туалеты для обучающихся площадью 7,7 м<sup>2</sup> каждый (нормируется не менее 8 м<sup>2</sup>).

В наборе помещений спортивного назначения отсутствуют отдельные раздевальные (используется общая раздевальная, разграниченная ширмой) и душевые для мальчиков и девочек. Площадь спортивного зала и туалетов для мальчиков и девочек не отвечает гигиеническим требованиям. Указанное не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 3.4.9. абз. 2., 3.6.3. абз. 2.), СанПиН 1.2.3685-21 (гл. VI п. 172. табл. 6.1.).

В кабинете информатики в качестве электронных средств обучения (далее – ЭСО) используются ноутбуки (4). Площадь на одно рабочее место пользователя ЭСО составляет 12,7 м<sup>2</sup> (нормируется не менее 4,5 м<sup>2</sup> на



рабочее место). В хозяйствующем субъекте не используется мониторы на основе электронно-лучевых трубок. Для образовательных целей мобильные средства связи не используются. Линейные размеры (диагональ) экранов используемых электронных средств обучения (далее – ЭСО) соответствуют гигиеническим нормативам. Рабочие места пользователей персональных ЭСО (4) обеспечивают зрительную дистанцию до экрана 50 см (нормируется не менее 50 см). Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 3.5.1, 3.5.3. абз. 1, 3.5.6, 3.5.7.), СанПиН 1.2.3685-21 (гл. VI п. 172. табл. 6.1, п. 181. табл. 6.3.).

Рабочие места пользователей персональных ЭСО не оборудованы искусственным местным источником освещения, что не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 3.5.15.).

Учебные кабинеты физики и химии оборудованы демонстрационными столами, установленными на подиумах. Демонстрационные столы имеют покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола. Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом.

При кабинете физики отсутствует лаборантская (используется дополнительное помещение перед кабинетом) площадью не менее 15,0 м<sup>2</sup>, площадь лаборантской при кабинете химии составляет 6,2 м<sup>2</sup> (нормируется не менее 15,0 м<sup>2</sup>). Лаборантская при кабинете химии не оборудована вытяжным шкафом (установлена только вытяжка). Указанное не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 3.4.8.), СанПиН 1.2.3685-21 (гл. VI п. 172. табл. 6.1.).

Актный зал на 50 посадочных мест размещен на 2 этаже здания хозяйствующего субъекта. При актовом зале предусмотрена костюмерная площадью 1,4 м<sup>2</sup>. Площадь актового зала определена из расчета 1,5 м<sup>2</sup> на одно посадочное место (нормируется не менее 0,65 м<sup>2</sup> на одно посадочное место), что отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (гл. VI п. 172. табл. 6.1.).

В хозяйствующем субъекте предусмотрены рекреации коридорного типа. Площадь рекреаций определена из расчета 0,5 м<sup>2</sup> на обучающегося (нормируется не менее 0,6 м<sup>2</sup> на обучающегося), ширина рекреаций в хозяйствующем субъекте составляет 1,4 м (нормируется не менее 4,0 м), что не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (гл. VI п. 172. табл. 6.1.).

Обучающиеся, в том числе дополнительным образованием, обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Мебель (парты, стулья) обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, нанесенной на боковую наружную поверхность мебели. Покрытие мебели не имеет дефектов и повреждений и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. В учебных помещениях табуретки и скамейки вместо стульев не используются. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и

дезинфицирующими средствами. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.4.3. абз. 1, 2, 8, 9., 2.4.9.)

Используемые учебные кабинеты, в том числе помещения для занятий по дополнительному образованию, оборудованы классными досками, имеющие темное антибликовое покрытие и оборудованные дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.4.4. абз. 1, 5.).

Медицинское обслуживание обучающихся организовано на базе Быстрянской врачебной амбулатории КГБУЗ «Минусинская МБ». Указанное не противоречит требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.9.2.).

#### 4. Экспертиза организации питания

В хозяйствующем субъекте организовано горячее питание для обучающихся. Помещения для организации питания (далее – пищеблок) размещены на 1 этаже здания хозяйствующего субъекта. Пищеблок хозяйствующего субъекта работает на продовольственном сырье и полуфабрикатах. Вход в помещения пищеблока осуществляется со стороны хозяйственной зоны.

Набор и площади помещений пищеблока: загрузочная – 2,0 м<sup>2</sup>, кладовая для хранения продуктов – 4,0 м<sup>2</sup>, раздаточная – 4,6 м<sup>2</sup>, производственный цех – 30,4 м<sup>2</sup>, обеденный зал – 36,8 м<sup>2</sup>.

В производственном цехе выделены следующие производственные зоны: мытья кухонной посуды, мытья столовой посуды, нарезки хлеба, приготовления горячих изделий.

Имеющиеся производственные зоны, а также помещения пищеблока размещены без учета поточности технологического процесса (происходит перекрест линий доставки продовольственного сырья, сырых полуфабрикатов, готовой продукции, грязной и чистой посуды). В наборе помещений пищеблока отсутствуют отдельные цеха или отдельные производственные зоны: приготовления холодных блюд, первичной обработки овощей, вторичной обработки овощей.

Таким образом, набор помещений пищеблока, их размещение, а также отсутствие производственных зон не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения персонала. Указанное не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.3.3. абз. 1., 2.4.6.1. абз. 1.), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п.п. 2.7, 3.3.).

Площадь обеденного зала определена из расчета 0,9 м<sup>2</sup> на одно посадочное место (нормируется не менее 0,7 м<sup>2</sup> на одно посадочное место). Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), поверхность которой не имеет дефектов и повреждений, а также позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. При обеденном зале установлены умывальники (2) из расчета 1 кран на 20

посадочных мест (нормируется 1 кран на 20 посадочных мест). Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.4.6.3, 3.4.3. абз. 3.), СанПиН 1.2.3685-21 (р. VI п. 172. табл. 6.1.).

Количество посадочных мест в обеденном зале (40 посадочных мест) не обеспечивает организацию питания всех обучающихся в три перемены. Указанное не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 3.4.3. абз. 2.).

Кладовая для хранения продуктов оборудована многоярусными стеллажами (3), прибором для измерения температуры и относительной влажности воздуха.

Раздаточная оборудована универсальным мармитом для раздачи блюд.

В производственном цехе зона мытья кухонной посуды оборудована двухсекционной моечной ванной, стеллажом для хранения чистой кухонной посуды; зона мытья столовой посуды оборудована моечными ваннами (5); зона нарезки хлеба оборудована цельнометаллическим производственным столом, шкафом для хранения хлеба с отверстиями для вентиляции; зона приготовления горячих изделий оборудована электрическими плитами (2), духовыми шкафами (3), цельнометаллическими производственными столами (1 для готовой продукции, 1 для сырой продукции). Также производственный цех оборудован двухсекционной моечной ванной для мытья овощной продукции, моечной ванной для обработки яиц, стеллажами для хранения чистой столовой посуды (2), холодильниками для хранения продуктов, холодильным ларем для хранения полуфабрикатов, раковиной для мытья рук персонала.

Имеющееся технологичное и холодильное оборудование исправно. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркировано в зависимости от назначения. Деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, а также столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия не используются. Моечные ванны оборудованы душевыми насадками с гибким шлангом. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств, выполнены из материалов, для контакта с пищевыми продуктами. Оборудование, являющееся источниками выделения газов, влаги и тепла, оборудовано локальной вытяжной системой. Кладовая для хранения продуктов оборудована прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.4.6.2. абз. 3, 4, 6, 7, 8, 10.), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п.п. 2.13, 3.13.), СанПиН 1.2.3685-21 (р. VI п. 195.).

Имеющийся разделочный инвентарь не закреплен за производственными зонами. Помещения пищеблока не оборудован в достаточном количестве технологическим и моечным оборудованием,

инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами. Отсутствуют: раздельное моечное и технологическое оборудование для первичной и вторичной обработки овощей, а также для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов; для обработки мясо-рыбной продукции, яиц. Пищеблок не оборудован охлаждаемой витриной для реализации холодных блюд, кондитерских изделий и напитков. Таким образом, количество имеющегося технологического и моечного оборудования не обеспечивает поточность технологического процесса, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую безопасность. Указанное не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.4.6.2. абз.1, 13.), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п.п. 2.9, 2.14, 3.2, 3.3, 3.5.2.), СанПиН 1.2.3685-21 (р. VI табл. 6.18.).

В наборе помещений пищеблока туалет для персонала пищеблока отсутствует, персонал пищеблока пользуется туалетом для персонала хозяйствующего субъекта, оборудованным унитазами и умывальной раковиной. Указанное не противоречит требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п. 3.7.).

Для хранения одежды второго и третьего слоя персонала пищеблока, личных вещей в хозяйственном помещении хозяйствующего субъекта установлены шкафы, для хранения обуви и рабочей одежды в обеденном зале (у входа в раздаточную) оборудован шкаф. Указанное не противоречит требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п. 3.4.).

#### 5. Экспертиза бытовых и вспомогательных помещений

В здании хозяйствующего субъекта туалеты для обучающихся, в том числе дополнительным образованием, размещены на 1 этаже здания хозяйствующего субъекта. Площадь туалетов для обучающихся определена из расчета 0,1 м<sup>2</sup> на обучающегося (нормируется не менее 0,1 м<sup>2</sup> на обучающегося). Для персонала оборудован отдельный туалет. Туалеты для обучающихся оборудованы умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Туалетные кабинки оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, электрополотенцами и ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправное и без дефектов. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.4.11. абз. 2, 3, 4., 3.4.10. абз. 2., 3.6.1.), СанПиН 1.2.3685-21 (р. VI табл. 6.1.).

Количество санитарных приборов для обучающихся определено из расчета: 1 кран на 65 мальчиков (нормируется не менее 1 крана на 30 мальчиков), 1 унитаз на 33 мальчика (нормируется не менее 1 унитаза на 30 мальчиков), 1 писсуар на 65 мальчиков (нормируется не менее 1 писсуара на 30 мальчиков); 1 кран на 33 девочки (нормируется не менее 1 крана на 30 девочек), 1 унитаз на 33 девочки (нормируется не менее 1 унитаза на 20 девочек). Указанное не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (р. VI табл. 6.4.).

В здании хозяйствующего субъекта отсутствуют туалеты для

обучающихся на 2 этаже. Для обучающихся 5-11 классов отсутствует комната (кабина) личной гигиены девочек. Указанное не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.4.11. абз. 1., 3.4.10. абз. 1, 3.).

Для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств на первом этаже здания хозяйствующего субъекта в недоступном для детей месте выделено место, оборудованное шкафом (в хозяйственном помещении). Для хранения уборочного инвентаря производственных помещений пищеблока выделено отдельное помещение, размещенное на первом этаже. Для приготовления дезинфицирующих растворов и обработки уборочного инвентаря на первом этаже здания хозяйствующего субъекта предусмотрено отдельное помещение. Указанное не противоречит требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.4.12. абз. 1.), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п. 2.19.).

#### 6. Экспертиза внутренней отделки помещений

Для внутренней отделки потолков и стен помещений хозяйствующего субъекта, в том числе помещений для занятий по дополнительному образованию, а также помещений спортивного назначения, применен влагостойкий материал (водостойкая водоэмульсионная краска, масляная краска, профнастил с полимерным покрытием, керамическая плитка). Для отделки полов помещений хозяйствующего субъекта применены следующие материалы: линолеум, бетонное покрытие с мраморной крошкой, масляная краска, керамическая плитка.

Потолки, стены и полы помещений хозяйствующего субъекта, в том числе помещений для занятий по дополнительному образованию, а также помещений спортивного назначения, не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, и имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.5.2, 2.5.3.), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п. 2.16.).

#### 7. Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования

Здание хозяйствующего субъекта оборудовано централизованной системой холодного водоснабжения (за счет подключения внутренней системы водоснабжения к наружным сетям централизованного водоснабжения д. Быстрая, канализацией. В качестве источников горячего водоснабжения используются электрические водонагреватели накопительного типа. Холодная и горячая вода подается через смесители. Внутренняя система канализации подключена к водонепроницаемым выгребам, расположенным на территории хозяйственной зоны. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.6.1, 2.6.3.).

Холодной и горячей водой, а также водоотведением обеспечены учебные кабинеты (начальных классов (1, 3, 4 класс), технологии, информатики и физики, географии, математики, русского языка и литературы, биологии и химии), лаборантская при кабинете биологии и

химии, производственный цех пищеблока, умывальные перед обеденным залом, туалеты для обучающихся и персонала, помещение для приготовления дезинфицирующих средств и обработки уборочного инвентаря. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.6.5.).

Холодной и горячей водой, а также водоотведением не обеспечен кабинет начальных классов (2 класс) Указанное не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 3.4.13.).

Питьевая вода из системы внутреннего водоснабжения, отобранная в хозяйствующем субъекте (кран холодной воды раковины для мытья столовой посуды на пищеблоке), по исследуемым показателям: микробиологическим (ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), ОМЧ (общее микробное число)), органолептическим (запах, привкус, цветность, мутность), обобщенным (общая минерализация (сухой остаток), нефетпродукты (сумарно), рН, ), неорганическим (железо, цинк, марганец, алюминий, барий, бериллий, бор, кадмий, медь, молибден, мышьяк, никель, ртуть, свинец, стронций, хром, медь, сульфаты, фториды, хлориды, селен) соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.6.2.), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п. 2.10.), СанПиН 2.1.3648-21 (р. IV п. 75.), СанПиН 1.2.3685-21 (р. III табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.13.) и подтверждается протоколом исследований (испытаний), измерений № 2709-132 от 16.11.2021 г.

Питьевая вода из системы внутреннего водоснабжения, отобранная в хозяйствующем субъекте (кран холодной воды раковины для мытья столовой посуды на пищеблоке), по исследуемым показателям: органолептическим (жесткость общая), неорганическим (нитарты) не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.6.2.), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п. 2.10.), СанПиН 2.1.3648-21 (р. IV п. 75.), СанПиН 1.2.3685-21 (р. III табл. 3.3, 3.13.) и подтверждается протоколом исследований (испытаний), измерений № 2709-132 от 16.11.2021 г.

Пробы питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранные в хозяйствующем субъекте (кран холодной воды раковины для мытья рук в кабинете географии), по исследуемым микробиологическим (ОКБ (общие колиформные бактерии), ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), ОМЧ (общее микробное число)), органолептическим (запах, привкус, цветность, мутность), неорганическим (железо, цинк, марганец) показателям отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.6.2.), СанПиН 1.2.3685-21 (гл. III табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.13.) и подтверждается протоколом исследований (испытаний), измерений № 2710-132 от 16.11.2021 г.

Питьевой режим обучающихся организован посредством стационарного питьевого фонтанчика. В помещениях спортивного назначения питьевой режим для обучающихся не организован, что не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.6.6. абз. 1.), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п. 8.4.2.).

Отопление здания хозяйствующего субъекта централизованное за счет подключения к централизованной сети теплоснабжения д. Быстрая.

Теплоносителем является вода. В качестве нагревательных приборов применены радиаторы, имеющие гладкую поверхность, исключают адсорбирование пыли и устойчивы к воздействию моющих и дезинфекционных растворов. Нагревательные приборы расположены у наружных стен под оконными проемами. Паровое отопление не используется. Ограждения из древесно-стружечных плит не используются. Переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением не используются. Для контроля температурного режима учебные помещения оснащены бытовыми термометрами. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.7.1. абз. 1, 4., 2.7.3, 2.7.5.).

Измеренные параметры микроклимата:

- температура воздуха в учебных кабинетах (кабинеты начальных классов, технологии, русского языка и литературы, математики) составила 22,95-23,32°C (нормируется 18-24 °C), что отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.7.1. абз. 2.), СанПиН 1.2.3685-21 (р. V п. 98. табл. 5.34.) и подтверждается протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы № 590-21Б от 16.11.2021г.

- относительная влажность воздуха в учебных кабинетах (кабинеты начальных классов, технологии, русского языка и литературы, математики) составила 21-22 % (нормируемое значение 40-60 %), что не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.7.1. абз. 2.), СанПиН 1.2.3685-21 (р. V п. 98. табл. 5.34.) и подтверждается протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы № 590-21Б от 16.11.2021г.

Учебные кабинеты хозяйствующего субъекта обеспечены естественным боковым левосторонним освещением. Без естественного освещения эксплуатируются следующие помещения: туалеты для обучающихся и персонала, помещение для хранения уборочного инвентаря, кладовая для хранения продуктов. Остекление окон выполнено из цельного стекла. Отсутствуют трещины или иные нарушения целостности стекла. Окна учебных кабинетов, используемых для заявленных видов деятельности оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы, жалюзи), конструкция которых в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема и с длиной не ниже уровня подоконника. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.8.2. абз. 1, 2., 2.4.13, 2.8.3, 3.4.12.).

В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с лампами накаливания, люминесцентными и светодиодными лампами. В одном помещении разные типы ламп и лампы с разным световым излучением не используются. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в спортивном зале – защитную, в помещениях пищеблока – пылевлагодонепроницаемую. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Указанное отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.8.5. абз. 1, 2., 2.8.6, 2.8.9.).

Измеренные уровни освещенности в учебных кабинетах (кабинеты

начальных классов, информатики, русского языка и литературы, математики) составили 331-390 лк (нормируемый показатель 300 лк), что отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.8.5. абз. 3.), СанПиН 1.2.3685-21 (п. 151. табл. 5.54.) и подтверждается протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы № 590-21Б от 16.11.2021г.

Измеренные уровни освещенности в кабинете технологии составили 278+26 лк (нормируется не менее 300 лк). В соответствии с п. 7.4. ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006, оценка соответствия измеренного уровня освещенности не способна продемонстрировать, что значение контролируемого показателя соответствует или не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.8.5. абз. 3.), СанПиН 1.2.3685-21 (п. 151. табл. 5.54.). В соответствии с п. 6.2.2. ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006, чтобы определить окончательный результат измерений, необходимо проведение повторных измерений. Указанное подтверждается протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы № 590-21Б от 16.11.2021г.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря (отдельная секция в шкафу). Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Для обработки и ополаскивания уборочного инвентаря хозяйствующего субъекта предусмотрено отдельное помещение, оборудованное душевым поддоном и умывальной раковиной, оборудованное холодной и горячей водой, а также водоотведением. Указанное не противоречит требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.4.12, 2.11.3. абз. 1, 2.).

#### Выводы:

1. Размещение и территория хозяйствующего субъекта соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.1.3684-21.

2. Архитектурно-планировочные решения хозяйствующего субъекта не соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21:

- для обеспечения передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по территории и зданию МБУК «МЦКС «Факел» мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов не проведены, что не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.3.1. абз. 1., 2.3.2.);

- площадь учебных кабинетов, кабинета технологии, спортивного зала не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.4.2, 3.4.14. абз. 3.), СанПиН 1.2.3685-21 (р. V. п. 172. табл. 6.1.);

- для реализации дополнительной общеобразовательной программы «Мир танца» при кабинете № 51 отсутствуют туалеты, душевые, помещения для переодевания отдельные для мальчиков и девочек, что не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 3.6.3 абз. 2.);

- в здании хозяйствующего субъекта гардероб для обучающихся отсутствует (в качестве гардеробов для обучающихся 1-11 классов используются либо дополнительные площади, размещенные перед



учебными кабинетами, либо выделенные места в учебных кабинетах), что не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 3.4.5. абз. 3.);

- учебные кабинеты и рекреационные помещения для обучающихся 1-4 классов в отдельный блок не выделены, что не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 3.4.4.);

- в наборе помещений спортивного назначения отсутствуют отдельные раздевалки и душевые для мальчиков и девочек. Площадь спортивного зала и туалетов для мальчиков и девочек не отвечает гигиеническим требованиям. Указанное не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 3.4.9. абз. 2., 3.6.3. абз. 2.), СанПиН 1.2.3685-21 (гл. VI п. 172. табл. 6.1.);

- рабочие места пользователей персональных ЭСО не оборудованы искусственным местным источником освещения, что не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 3.5.15.);

- при кабинете физики отсутствует лаборантская площадью не менее 15,0 м<sup>2</sup>, площадь лаборантской при кабинете химии составляет 6,2 м<sup>2</sup> (нормируется не менее 15,0 м<sup>2</sup>). Лаборантская при кабинете химии не оборудована вытяжным шкафом (установлена только вытяжка). Указанное не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 3.4.8.), СанПиН 1.2.3685-21 (гл. VI п. 172. табл. 6.1.);

- площадь рекреаций, а также ширина рекреаций в хозяйствующем субъекте не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (гл. VI п. 172. табл. 6.1.).

3. Организация питания не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21:

- набор помещений пищеблока, их размещение, а также отсутствие производственных зон не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения персонала. Указанное не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.3.3. абз. 1., 2.4.6.1. абз. 1.), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п.п. 2.7, 3.3.);

- количество посадочных мест в обеденном зале не обеспечивает организацию питания всех обучающихся в три перемены. Указанное не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 3.4.3. абз. 2.);

- имеющийся разделочный инвентарь не закреплен за производственными зонами. Помещение пищеблока не оборудовано в достаточном количестве технологическим и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами. Отсутствуют: отдельное моечное и технологическое оборудование для первичной и вторичной обработки овощей, а также для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов; для обработки мясо-рыбной продукции, яиц. Пищеблок не оборудован охлаждаемой витриной для реализации холодных блюд, кондитерских изделий и напитков. Таким

образом, количество имеющегося технологического и моечного оборудования не обеспечивает поточность технологического процесса, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую безопасность. Указанное не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.4.6.2. абз.1, 13.), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п.п. 2.9, 2.14, 3.2, 3.3, 3.5.2.), СанПиН 1.2.3685-21 (р. VI табл. 6.18.).

4. Бытовые и вспомогательные помещения хозяйствующего субъекта не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20:

- количество санитарных приборов для обучающихся не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (р. VI табл. 6.4.);

- в здании хозяйствующего субъекта отсутствуют туалеты для обучающихся на 2 этаже. Для обучающихся 5-11 классов отсутствует комната (кабина) личной гигиены девочек. Указанное не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.4.11. абз. 1., 3.4.10. абз. 1, 3.).

5. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

6. Инженерное и санитарно-техническое оборудование не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21:

- холодной и горячей водой, а также водоотведением не обеспечен кабинет начальных классов (2 класс) Указанное не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 3.4.13.);

- в помещениях спортивного назначения питьевой режим для обучающихся не организован, что не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.6.6. абз. 1.), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п. 8.4.2.);

- питьевая вода из системы внутреннего водоснабжения, отобранная в хозяйствующем субъекте по исследуемым показателям: органолептическим (жесткость общая), неорганическим (нитарты) не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.6.2.), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п. 2.10.), СанПиН 2.1.3648-21 (р. IV п. 75.), СанПиН 1.2.3685-21 (р. III табл. 3.3, 3.13.);

- относительная влажность воздуха в учебных кабинетах (кабинеты начальных классов, технологии, русского языка и литературы, математики) не отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.7.1. абз. 2.), СанПиН 1.2.3685-21 (р. V п. 98. табл. 5.34.).

7. В соответствии с п. 7.4. ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006, оценка соответствия измеренного уровня освещенности в кабинете технологии не способна продемонстрировать, что значение контролируемого показателя соответствует или не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.8.5. абз. 3.), СанПиН 1.2.3685-21 (п. 151. табл. 5.54.). В соответствии с п. 6.2.2. ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006, чтобы определить окончательный результат измерений, необходимо проведение повторных измерений.

#### Заключение

На основании проведенной экспертизы установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество

используемых для осуществления образовательной деятельности в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Быстринской средней общеобразовательной школе № 15 (ИНН 2455015597, ОГРН 1022401539566, юридический адрес: Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова, 25а), расположенные по адресу: Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова 9, Кирова, 25а, при оказании заявленных видов деятельности (при максимальной вместимости – 130 обучающихся):

- реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования;

- реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования;

- реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования;

- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ

не соответствующих требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».


Исполнитель:

Заведующий отделом-  
врач по общей гигиене

  
В.Н. Кузьмин

Соисполнитель:

Врач по общей гигиене

  
А.Ш. Хертек

Согласовано:

Технический директор

  
А.А. Лукашеева